Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 75839

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 16686 JAVIER FILOS

OT Padre: 00075839
Originador: 22317 ROBIN URGILES

OT fecha creacion: 19/10/2016
OT fecha/hora impresion: 22/11/2016 14:31:22

Detalles del Equipo

Equipo:	TH016 LM 1745 New Holland	Descripcion:	Telescopic Handler
Serie:	FNHNH17MNEHK37588	Frente de Trabajo:	204 Port
Horometro:	1,506.00	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Non-Planned Job Order	Prioridad:	Med

Personal

Capacidad	Descripcion	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas

Historial (2 ultimos servicios)

Orden de Trabajo: 74849

Estado de la Orden:	MA WO Created	Problema Reportado:	HEAVY EQUIPMENT
Fecha:	11/10/2016	Codigo de Falla:	CAMBIO DE LLANTA NUEVA
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	1,506.00	Accion:	.
		Causa:	New Holland

Orden de Trabajo: 73765

Estado de la Orden:	MH WO Issued & Released	Problema Reportado:	HEAVY EQUIPMENT
Fecha:	03/10/2016	Codigo de Falla:	REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAUL
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	1,506.00	Accion:	.
		Causa:	New Holland